



18-07-24

Salle

Province Ballons Arena

Adresse:

Contact

Club: V.B.C. Waremme



chaussée Romaine, 67

Tel:
Fax:

LG 5134

4300 Waremme

Situation de match



Type de terrain

L2

Dimensions

Public Max. autorisé	700 pers	Longueur	31 m	Zone Libre terrain (zone service)								6,5 m			
Eclairage	625 Lux	Largeur	13,9 m	Zone libre terrain								2,45 m			
Sol	Sous sol Recouvrement Parquet flottant synthétique	Hauteur	7,29 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m											
Marquoir	manuel	espace administratif				vestiaire arbitre				Vestiaire équipes				8	
Chauffage	ok	espace contrôle dopping				vestiaire				Vestiaire Arbitre				4	
Référence code d'homologation			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 3 et Promotion Dames et Hommes			D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B	
Code d'homologation du terrain			L2	D	B	C	A	C	B	B	A	A	C	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

Délimiter la zone de service elle est plus courte côté mur que côté rideau.

Ne pas jouer sur L3 en même temps



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 3 - Promotions

Code	Description
1 Zone libre	D min. 2m derrière les lignes arrières et des côtés
2 Hauteur	C min 6,5 m
3 Eclairage	E min 300 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	B Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	B Vestiaire avec possibilité de se laver
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauffement	B à côté du banc de réserve et pas délimitée